

BENZÍNOVÝ ČISTIČ TECHNICKÝ PROGOLD TECHNICKÝ LIST

ZLOŽENIE

Benzínový čistič technický obsahuje zmes rozpúšťadiel.

POUŽITIE

Benzínový čistič technický sa dá použiť k čisteniu kovových predmetov a textílií.

Výrobok nesmie byť použitý k pohonu motorov ani na výrobu tepla!

V súlade s prílohou XVII nariadenia REACH sa toluén nesmie uvádzať do obehu ani používať ako látka alebo v zmesiach v koncentrácii rovnjej alebo väčšej ako 0,1%, v prípadoch keď je používaný v lepidlách alebo farbách v aerosólových dávkovačoch, určených pre verejný predaj.

APLIKÁCIA

Výrobok sa aplikuje podľa návodu. Je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri práci s horľavinami a s látkou manipulovať v dobre vetranom priestore. Vždy pred prvým použitím, hlavne na nových materiáloch, odporúčame vyskúšať na malej vzorke. Prípadné nejasností konzultujte s dodávateľom.

VARIANTY A BALENIA

Podľa platnej cenovej ponuky – 420 ml, 700 ml, 4 l, 9 l.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Skupenstvo (pri 20 °C):	kvapalina
Farba:	číra bezfarebná až mierne nažltlá
Zápach (vôňa):	charakteristický po uhľovodíkoch
Bod (rozmedzie bodu) varu (°C)	90–110
Bod vzplanutia (°C):	<0
Horľavosť:	Flam. Liq. 2
Teplota vznietenia: (°C):	>200
Horná a dolná medza výbušnosti (% obj.):	1,0 a 7,0
Relatívna hustota (pri 20 °C):	0,74 – 0,80
Rozpustnosť (g.cm ⁻³ , pri 20 °C) - vo vode:	nerozpustný
VOC	
Obsah celkového organického uhlíka (kg/kg)	0,87
Maximálny obsah prchavých látok v produkte (g/l)	800

Parametre výrobku - PNV

Č.	Názov skúšky	Kritériá	Metodika merania	Poznámky
1	Vzhľad	číra bezfarebná až slabo nažltlá kvapalina bez mechanických nečistôt	Senzoricky	
2	Hustota	740 – 800 kg/m ³	ČSN EN ISO 3675	hustomerom
3	Index lomu	1,4200–1,4400	P13-7	

Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby

SKLADOVATEĽNOSŤ

Skladujte pri teplotách 0–25 °C v tesne uzatvorených obaloch na dobre vetrateľných miestach počas doby trvania záručnej doby uvedenej na obale.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pozri aktuálne platnú Kartú bezpečnostných údajov.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

Dodržujte základné opatrenia ochrany zdravia pri práci a dostatočne vetrajte. Toho sa dá dosiahnuť iba miestnym odsávaním alebo účinným celkovým vetraním. Ak sa takto nedajú dodržať expozičné limity, musia byť používané vhodné ochrany dýchacieho ústrojenstva. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci a pred prestávkou na jedlo a oddych si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom.

Ochrana a používanie osobných ochranných prostriedkov


<i>ochrana dýchacích ciest</i>	V zle vetranom prostredí a/alebo pri prekročení NPK-P použite ochrannú masku s filtrom proti organickým parám a aerosólom, typ A. Pri havárii, požiari použite podľa okolností izolačný dýchací prístroj.
<i>ochrana očí</i>	Ochranné okuliare alebo tvárový štít.
<i>ochrana rúk</i>	Ochranné rukavice odolné výrobku. ČSN EN ISO 374-1. Dbajte na odporúčanie konkrétneho výrobcu rukavíc pri výbere vhodnej hrúbky, materiálu a priepustnosti. Dbajte na ďalšie odporúčania výrobcu. Doporučený materiál butylkaučuk, >0,3 mm, fluorelastomer >0,5 mm. Rukavice vymeňte pri prvých znakoch opotrebenia alebo poškodenia. Pri znečistení pokožky ju dôkladne umyte.
<i>ochrana kože</i>	Ochranné pracovné oblečenie
<i>iná ochrana:</i>	Ochranný antistatický odev (ak nemožno vylúčiť vznik výbušnej koncentrácie). Pri znečistení pokožky ju dôkladne umyte.

Likvidácia odpadov

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

ADR

Číslo UN: 1993
Oficiálne pomenovanie: LÁTKA HORĽAVÁ, KVAPALNÁ, J.N. (toluén, uhlovodíky C6–C7)
Trieda nebezpečnosti: 3
Obalová skupina: II
Vzor nálepky: 3 + ohrozujúce životné prostredie (LQ ≤ 1 l)



Verzia: 6
Aktualizácia dňa: 2. 9. 2026