

ŠPECIÁLNE NITRORIEDIDLO C 6000

TECHNICKÝ LIST

Zloženie

Obsahuje: toluén, acetón, etylacetát, butan-1-ol a/alebo izobutanol.

POUŽITIE

Riedidlo sa používa na riedenie nitrocelulóзовých náterových hmôt. Možno ho použiť aj na riedenie syntetických náterových hmôt, ak je toto riedidlo odporúčané v návode na použitie danej náterovej hmoty. V prípade neistoty vykonajte skúšku. Pri riedení vždy dodržiavajte pokyny výrobcu farieb. Pri nanášaní striekaním je riedidlo určené iba na profesionálne a priemyselné použitie. Možno ho použiť aj na čistenie a odmasťovanie povrchu. Pred použitím vždy vyskúšajte na menšom skrytom mieste.

APLIKÁCIA

Produkt sa nanáša podľa návodu príslušnej farby alebo podľa konkrétneho spôsobu použitia. Prípadné nejasnosti konzultujte s dodávateľom.

VARIANTY A BALENIE

Podľa platnej cenovej ponuky – 420 ml, 700 ml, 4 l, 9 l, sud 150 kg, IBC kontajner.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Skupenstvo (pri 20 °C)	kvapalina
Farba	číra bezfarebná až nažltlá
Zápach charakteristická vôňa uhľovodíkov	charakteristická vôňa uhľovodíkov
Bod (rozsah bodu) varu (°C)	56–111
Bod vznietenia (°C)	<0
Horľavosť horľavina I. triedy	horľavina I. triedy
Hranice výbušnosti	
horná hranica (% obj.)	18,2
dolná hranica (% obj.)	0,6
Relatívna hustota (g/cm ³ , pri 20 °C)	0,81–0,848
Rozpusťnosť vo vode (pri 20 °C)	nerozpusťný
VOC	
Obsah celkového organického uhlíka (kg/kg)	0,79
Maximálny obsah prchavých látok v produkte (g/l)	848

Parametre výrobku - PNV

Č.	Názov skúšky	Kritéria	Metodika merania	Poznámky
1	Vzhľad	Číra bezfarebná až nažltlá kvapalina bez mech. nečistôt	senzoricky	
2	Hustota	800 - 848 kg/m ³	ČSN EN ISO 3675	hustomerom, 20 °C
3	Obsah vody	vyhovuje skúške	P13-7	príloha č. 2
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby				

SKLADOVATEĽNOSŤ

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach určených na tento účel pri teplotách 0–25 °C počas záručnej doby uvedenej na obale riedidla.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pozri aktuálne platnú kartu bezpečnostných údajov.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

Nevdychujte výpary, ktoré majú pri vyšších koncentráciách narkotické účinky, dráždia oči a dýchacie cesty. Pri dlhodobom a opakovanom kontakte s organizmom môže riedidlo u citlivých osôb vyvolať alergické reakcie. Chráňte pokožku a oči pred postriekaním. Používajte vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky. Chráňte pred deťmi. Zabezpečte účinné vetranie pracoviska. Na pracovisku nekonzumujte jedlo, nepite, nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň. Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu pri kontakte s otvoreným ohňom. Dodržiavajte základné hygienické pravidlá.

Ochrana a používanie osobných ochranných prostriedkov


<i>ochrana dýchacích ciest</i>	V zle vetranom prostredí a/alebo pri prekročení NPK-P používajte ochrannú masku s filtrom proti organickým parám a aerosólom, typ A2P3. Pri havárii alebo požiari používajte podľa okolností izolačný dýchací prístroj.
<i>ochrana očí</i>	Ochranné okuliare alebo ochranný štít.
<i>ochrana rúk</i>	Ochranné rukavice v súlade s ČSN EN 374-1, materiál rukavíc fluoroelastomér, hrúbka >0,5 mm, doba prieniku >480 min. Pri výbere vhodnej hrúbky, materiálu a priepustnosti dodržiavajte odporúčania konkrétneho výrobcu rukavíc. Pri prvých známkach opotrebenia alebo poškodenia rukavice vymeňte. Ochranné krémy používajte preventívne pred prácou. Po kontakte s látkou si umyte pokožku a následne ju ošetríte regeneračným krémom.
<i>ochrana kože</i>	Ochranné pracovné oblečenie.
<i>iná ochrana</i>	Ochranný antistatický odev (ak nemožno vylúčiť vznik výbušnej koncentrácie). Pri znečistení pokožky ju dôkladne umyte.

Likvidácia odpadov

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

ADR

Číslo UN:	1263
ADR pomenovanie:	LÁTKA POMOCNÁ K VÝROBE FARIEB
Trieda nebezpečnosti:	3
Obalová skupina:	II
Vzor nálepky:	3 + (LQ ≤ 5 l)



Verzia: 6
Aktualizácia dňa: 25. 3. 2026