

RIEDIDLO S 6005

TECHNICKÝ LIST

ZLOŽENIE

Obsahuje: reakčnú zmes etylbenzénu a xylénu (zmes izomérov), toluén.

POUŽITIE

Riedidlo S 6005 je určené na riedenie syntetickej farby na ľahké kovy S 2003 nanášanej striekaním alebo máčaním, alebo syntetickej základnej farby S 2035, S 2160, ZINOREX S 2211 a všade tam, kde to predpisuje norma. Prípadne aj na ďalšie aplikácie, ktoré je potrebné vopred odskúšať.

APLIKÁCIA

Výrobok sa aplikuje podľa návodu príslušnej farby alebo podľa konkrétneho spôsobu použitia. V prípade nejasností kontaktujte dodávateľa.

VARIANTY A BALENIE

Podľa platnej cenovej ponuky: 420 ml, 700 ml, 4 l, 9 l, sud 160 kg, kontajner 800 kg.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Skupenstvo (pri 20 °C)	kvapalina
Farba	bezfarebná, transparentná
Zápach (vôňa)	charakteristický po rozpúšťadle
Bod vzplanutia (°C)	4-10
Horľavosť	horľavina I. triedy
Teplota vznietenia (°C)	460-500
Limity výbušnosti	
horná hranica (% obj.)	8
dolná hranica (% obj.)	1
Relatívna hustota (pri 20 °C)	0,86–0,875 g.cm ⁻³
Rozpustnosť (pri 20 °C)	
vo vode:	takmer nerozpustný
Obsah neprchavých látok (sušiny) (% hm.)	0
VOC	
Obsah celkového organického uhlíka (kg/kg)	0,91
Maximálny obsah prchavých látok v produkte (kg/kg)	0,99
Maximálny obsah prchavých látok v stave pripravenom na použitie (g/l)	875

Riedidlá

Parametre výrobku – PNV

Č.	Názov skúšky	Kritériá	Metodika merenia	Poznámky
1	Vzhľad	číra bezfarebná až nažltlá kvapalina bez mechanických nečistôt	Senzoricky	
2	Hustota	860–875 kg/m ³	ČSN EN ISO 3675	hustomerom, 20 °C
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby				

SKLADOVATEĽNOSŤ

Pri teplotách 0–30 °C počas celej záručnej doby uvedenej na obale riedidla.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Vid'. aktuálne platnú kartu bezpečnostných údajov

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie

Nevdychujte výpary. Chráňte pokožku a oči pred zasiahnutím. Používajte vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabezpečte účinné vetranie pracoviska. Na pracovisku nejedzte, nepite, nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň. Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu pri kontakte s otvoreným ohňom. Dodržujte základné hygienické pravidlá.

Ochrana a použitie osobných ochranných prostriedkov

ochrana dýchacích ciest	V zle vetranom prostredí a/alebo pri prekročení NPK-P použite ochrannú masku s filtrom proti organickým parám a aerosolom, typ A. Pri havárii, požari použite podľa okolností izolačný dýchací prístroj.
ochrana očí	Ochranné okuliare alebo štít.
ochrana rúk	Ochranné rukavice v súlade s ČSN EN 374-1, materiál rukavíc fluoroelastomer, hrúbka >0,5 mm, doba prieniku >480 min. Dbajte o odporúčania konkrétneho výrobcu rukavíc pri výbere vhodnej hrúbky, materiálu a priepustnosti. Pri prvých známkach opotrebenia alebo poškodenia rukavice vymeňte. Ochranné krémy používajte preventívne pred prácou. Po kontakte s látkou pokožku umyte a následne ošetríte regeneračným krémom.
ochrana kože	Ochranný pracovný odev
iná ochrana:	Ochranný antistatický odev (ak sa nedá vylúčiť vznik výbušnej koncentrácie). Pri znečistení pokožky ju dôkladne umyte.

Likvidácia odpadov

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

ADR

Číslo UN: 1263
ADR pomenovanie: LÁTKA POMOCNÁ K VÝROBE FARIEB
Trída nebezpečnosti: 3
Obalová skupina: II
Vzor nálepky: 3 (LQ ≤ 5 l)



Verzia: 7

Aktualizácia dňa: 6. 2. 2026