



- **odolá poveternostným vplyvom**
- **pružný povrch**
- **odpuďzuje vodu**

VLASTNOSTI

Primalex VRCHNÍ BARVA je určená na finálne krycie nátery kovu alebo dreva a vytvára veľmi pružný povrch s vynikajúcou odolnosťou proti nepriaznivým vonkajším vplyvom. Náter spoľahlivo odpuďzuje vodu, čím zaručuje aj dlhodobú životnosť natretých povrchov. Spolu s jednoduchou aplikovateľnosťou a dostupnosťou v širokej škále odtieňov ponúka univerzálne použitie v exteriéri aj interiéri.



POUŽITIE

Vhodná na vrchné nátery dreva a kovu vo vnútornom aj vonkajšom prostredí, napr. ploty, odkvapky, dvere, zárubne a obloženie, drobné priemyselné predmety, či konštrukčné prvky a pod. Farba nie je určená na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou ani na nátery detského nábytku a hračiek.



PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy pred aplikáciou musia byť čisté, zbavené hrdze, prachu a mastnoty. Požadovaná vlhkosť dreva max. 12%.

Nové drevené povrchy - musia byť opatrené Primalexom Základní barva na dřevo (prvotnú prípravu podkladov pred aplikáciou Primalex Základní barva na dřevo nájdete v Technickom liste výrobku).

Staré, popraskané a lúpajúce sa nátery - je najlepšie úplne odstrániť (odstraňovačom starých náterov); následne treba podklad znovu obrúsiť do hladka a očistiť. Potom natrieť povrch výrobkom Primalex Základní barva na dřevo.

Nové kovové povrchy - musia byť opatrené Primalex Antikorózní základní barva (prvotnú prípravu podkladov pred aplikáciou nájdete v Technickom liste výrobku).

Staré, popraskané a lúpajúce sa nátery - je najlepšie úplne odstrániť (odstraňovačom starých náterov); následne treba podklad vyspraviť od prípadných defektov (ryhy, škrabance) - vhodným tmelom pod syntetické farby, znovu obrúsiť do hladka a očistiť. Potom natrieť základnou farbou s antikoróznym účinkom - výrobkom Primalex Antikorózní základní barva syntetická.

Natreté súdržné povrchy dreva a kovu - dôkladne očistiť od nečistôt, prachu, mastnoty (v exteriéri prípadných rias, plesní, machov) následne povrch zdrsníť brúsny papierom (alebo použiť brúsiace zariadenie najlepšie s odsávaním).



PRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY

Pred použitím je potrebné náterovú hmotu v obale starostlivo premiešajte tak, aby na dne nezostala usadenina. Súčasne ju premiešavajte aj počas aplikácie.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota (g/cm³)	1,11
Obsah neprchavých látok — sušiny (hm. %)	cca 63,1
Obsah organických rozpúšťadiel (kg/kg produktu)	cca 0,37



APLIKÁCIA

Na správne pripravené povrchy môžete nanášať výrobok Primalex Vrchní barva lesk v 2 - 3 tenkých vrstvách, a to najlepšie mäkkým štetcom alebo valčekom krížovým náterom pri teplotách 10 — 25 °C.

Interval medzi jednotlivými vrstvami je 24 hodín (pri štandardných podmienkach, tj 23 °C / 50% rel. vlhkosti). Nátery neaplikujte za mrazu alebo pokiaľ je pravdepodobnosť dažďa.

Povrchy (všetky v dosahu), ktoré nemajú byť znečistené, odporúčame pred začatím prác dokonale zakryť.

Znečistené náradie alebo prípadné odkvapky umyte ihneď po skončení prác syntetickým riedidlom S6006 alebo S6001.



DOBA SCHNUTIA

Zaschnutie proti prachu (hodín)	3
Pretierateľný (hodín)	24

Je definovaná pre štandardné podmienky, tzn. T = 23°C; relatívna vlhkosť vzduchu 50%. Zníženie teploty, vlhkosti vzduchu alebo dreva môžu predĺžiť dobu schnutia.



ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Náradie a prostriedky na aplikáciu náterovej hmoty:

Štetec - s prírodnou štetinou (alebo špeciálnou umelou štetinou na báze syntetických materiálov);

Valček - polyamidový lakovací alebo velúr;

Striekacie zariadenie - pre správnu formu aplikácie a dokonalý

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Balenie	0,75l; 2,5l; 5l (RAL 9003, RAL 9005)
Balenie — bázy	1l; 5l
Výdatnosť (m²/l)	15
Farebnosť	RAL 9003; 7016; 7035; 7031; 7045; 9005; 8011; 8017; 8019; 5015; 5010; 6018; 6001; 6005; 1015; 1023; 3001; 3009
Konečný vzhľad	lesk



výsledok je potrebné zohľadniť vzájomnú väzbu základných faktorov (voľba striekacieho zariadenia, typ trysky, pracovný tlak, okolité a klimatické podmienky), tzn. optimálne nastavenie aplikačného zariadenia.

V prípade potreby ďalších info je vhodná konzultácia s výrobcom;

Prostriedky na očistenie povrchu pred natieraním - na odstránenie mastnoty - vhodné riedidlo alebo odmasťovací prípravok;

- na odstránenie živíc - vhodné rozpúšťadlo;

- na odstránenie nečistôt alebo hrdze - brúsny papier alebo brúsiace zariadenie;

Súvisiace základné farby - Primalex Základná farba na drevo; Primalex Antikorózna základná farba.

Prostriedky na odstránenie starých alebo nesúdržných náterov - drôtená kefa, brúsny papier, odstraňovač starých náterov (BONDEX Paint Remover);

Materiál na opravu defektov dreva alebo kovu (ryhy, škrabance a pod.) - tmel pod syntetické farby;

Doplňkové prostriedky na čistenie povrchu a prípravu náterovej hmoty - špachtľa na odstraňovanie starých náterov alebo aplikáciu tmelu; materiál na čistenie - riedidlo S6001 alebo S6006, čistiace prostriedky (handry,...);

Materiál na ochranu proti znečisteniu nenatieraných povrchov - zakrývacie pásiky a fólie.

Likvidácia obalov a odpadov:

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky;

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly. Je zakázané likvidovať s domácim odpadom.

Zvyšky prípravku alebo kontaminované obaly odkladajte na miesto určené obcou na odkladanie nebezpečných odpadov, alebo odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi.

VOC:

IIA/i. Jednozložkové nátery. Limitné hodnoty EU: 500 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 500 g/l VOC.

Hotové odtiene UFI: QJU0-585K-600S-DNEA

Báza UFI: TQU0-58JC-T00S-QAKF

Pozor

UN1263



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Horľavá kvapalina a pary.

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Zabráňte vdychovaniu pár. PO VDÝCHNUTÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

Uchovávať uzamknuté. Uchovávať na dobre vetranom mieste.

Nádoby uchovávať tesne uzavreté. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Nebezpečné prísady: Uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izaalkány, cyklické, < 2% arómatov.



SKLADOVANIE

SKLADOVAŤ PRI TEPLOTE +5°C až +25°C.

NEPOŽÍVATEĽNÉ, NESMIE ZAMRZNÚŤ.

Tento výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale zachová úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedeného na obale.



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností tak, aby pri použití výrobku boli dosahované čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku alebo jeho nevhodným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto užívateľovi odporúčame naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne a remeselné správne vyskúšať, či sú vhodné na predpokladané použitie za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním novelizácie. Výrobca si vyhradzuje právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie: **07/2026**